

## АКТ №106

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения  
реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №582 с углубленным изучением английского и финского  
языков Приморского района Санкт-Петербурга  
отделение дошкольного образования детей  
ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга*

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

*197373, Санкт-Петербург, ул.Ильюшина, дом 15, корп. 3, литер А*

Сведения об Объекте:

*отдельно стоящее, 3-х этажное здание, 7451,8 кв.м;*

*наличие прилегающего земельного участка: да, 17309 кв.м.;*

Форма собственности: *государственная;*

Арендодатель: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Приморского района  
Санкт-Петербурга, адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83*

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД -85.14 - *Образование среднее общее;*

Наименование предоставляемых услуг: *реализация программ среднего общего  
образования, среднего полного образования;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): *870 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на Объекте по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением  
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга Потапова  
Людмила Леонидовна с одной стороны, и председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей  
Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (не соответствуют О,С);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (не соответствуют О,С);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (не соответствует К,О,С),** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **да;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да,;(не соответствуют К,О,С);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У*: **нет;**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да;**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://school582.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещения, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга** расположенном по адресу: **197373, Санкт-Петербург, ул.Ильюшина, дом 15, корп. 3, литер А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **условно доступным** для инвалидов (кроме инвалидов на кресле-коляске) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны меры<br>К, О, С, Г, У | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта  | № приказа, дата |
|----------------------|--|--|-----------------|
| 1                    | 2  | 3  | 4               |
| <b>Основные меры</b> |  |  |                 |
| 1                    |  | <b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>  |                 |
| 1.1                  |  | Прилегающая территория доступна для перемещения  |                 |
| 1.2                  | К,О,С,Г,У  | <p>Принадлежащая организации территория огорожена. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой.</p> <p><b>Калитка №1</b></p> <p>На элементе ограждения калитки, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги. Размещена информация с номером телефона <b>8(812)417-27-95,417-22-17</b> вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги.</p> <p>Перед входной калиткой отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Габариты проёма в свету не имеют контрастную информацию.</p> <p><b>Калитка №2</b></p> <p>Перед калиткой имеется перепад высот в виде бордюрного камня. Занижения отсутствует. На элементе ограждения калитки, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги. Размещена информация с номером телефона <b>8(812)417-27-95,417-22-17</b></p> |                 |

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
|     |           | <p>вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги.</p> <p>Перед входной калиткой отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Габариты проёма в свету не имеют контрастную информацию.</p> <p><b>На внутренней территории оборудован входной узел с входной калиткой.</b></p> <p>На элементе ограждения калитки, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги. Размещена информация с номером телефона <b>8(812)417-27-95, 8(812)417-22-17</b> вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги.</p> <p>Перед входной калиткой отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Габариты проёма в свету не имеют контрастную информацию.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников</p> <p>Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.</p> |  |
| 1.3 | К,О,С,Г,У | <p><b>Приказом № 258-Д от 02.09.2019 г.</b></p> <p>назначены ответственные сотрудники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместитель директора по УВР Петрова Л.Я.,</li> <li>- заместитель директора по ВР Василевская К.М., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. <p><b>(Инструктаж проведён 09.01.2021г.)</b></p> <p><b>Провёл:</b> Заместитель заведующего по АХР<br/><i>Ладяев Игорь Анатольевич</i></p> </li></ul>   | <p><b>Приказ<br/>№ 258-Д<br/>от<br/>02.09.2019</b></p> |
| 2   |           | <p><b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b></p>   |  |
| 2.1 | О,С,Г,У   | <p><b>Главный вход</b></p> <p><b>Наружный лестничный марш.</b></p> <p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней.</p>  |  |

|     |           |   |                                       |
|-----|-----------|---|---------------------------------------|
|     |           | Наружный лестничный марш оборудован ограждениями с поручнями не в соответствии с п.6.2.11 п.6.2.12 СП.59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные<br><b>На элементе ограждения, установлена кнопка вызова</b> ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги.<br>На высоте 0,6м. Размещена информация с номером телефона <b>8(812)417-27-95, 8(812)417-22-17</b>  |                                       |
| 2.2 | К         | На лестничном марше установлены аппарели.<br><i>п.6.1.2.,п.6.2.9 СП 59.13330.2016</i><br><i>Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допустимо.</i><br>Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.   |                                       |
| 2.3 | К,О,С,Г,У | <b>Входная площадка</b><br>Вход в здание оборудован входной площадкой.<br>На входном узле установлен навес, установлено освещение.<br>Установлена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.<br>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.<br>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.<br>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура.<br>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.<br>Ширина дверного полотна входной двери в свету 0,83м.<br>Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура -0,035м. Глубина тамбура: - 1,4м.<br>В зоне входного узла расположен турникет.<br>Имеется доступ для инвалидов. |                                       |
| 2.4 | К,О,С,Г,У | Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения   | Приказ<br>№ 258-Д<br>от<br>02.09.2019 |
| 3   |           | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>  |                                       |
| 3.1 | К,О,С,Г,У | Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, внутренние пандусы, отсутствуют, коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.  |                                       |
| 3.2 | О,С,Г,У   | <b>Междуэтажный лестничный марш</b><br><b>Двери междуэтажного лестничного марша</b><br>Отсутствует контрастная маркировка проёма двери.<br>Ширина дверного проёма в свету 0,8м.   |                                       |

|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
|     |                  | <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени отсутствует. Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с поручнем с внутренней стороны. На высоте 1,0м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы прерывается на площадках. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил. Поручни установлены не по ГОСТ Р 51261-2017. На верхней площадке установлено ограждение. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p>   |  |
| 3.3 | <b>К</b>         | Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.  |  |
| 3.4 | <b>К,О,С,Г,У</b> | Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.  |  |
| 3.5 | <b>К,О,С,Г,У</b> | Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.   | <p><b>Приказ<br/>№ 258-Д<br/>от<br/>02.09.2019</b></p> |
| 4   |                  | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>  |  |
| 4.1 | <b>О,С,Г,У</b>   | <p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. На первом этаже, в холле расположен пост. Информация с кнопки вызова приходит на вахту. В зоне входного узла расположена рамка металлоискателя. Ширина 0,72м. меньше нормы. Имеется доступ для инвалидов. Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Отсутствует тактильная рельефно-графическая, информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.</p> <p>- На основных путях движения отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов от 2,5 до 4,0 мм. в соответствии с п.8.1.6 СП 59.13330 2016</p> <p>У входных дверей классов и помещений не размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.</p> <p><b>Коридоры</b><br/>В помещении организации для инвалидов достаточно места</p> |  |

|     |           |  |                                       |
|-----|-----------|--|---------------------------------------|
|     |           | <p>для движения по коридорам.</p> <p><b>Гардероб Столовая</b><br/> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.<br/> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.<br/> Ширина створки входной двери в свету- 0,8м.<br/> Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><b>Спортивный зал</b><br/> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.<br/> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.<br/> Ширина створки входной двери в свету- 0,88м.</p> <p><b>Медицинский кабинет</b><br/> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.<br/> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.<br/> Ширина створки входной двери в свету- 0,81м.</p> <p><b>Актный зал</b><br/> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.<br/> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.<br/> Ширина створки входной двери в свету- 0,70м.<br/> Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Завышен порог входной двери-0,06м.<br/> Помещение зала одноуровневое<br/> От входной зоны в центре зала расположены ряды с не фиксированными сидячими местами.<br/> В зале распложена сцена.<br/> Сцена оборудована лестницей четыре ступени.<br/> Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.<br/> На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка.<br/> Опорные поручни отсутствуют.<br/> <i>Для подъема на сцену отсутствуют средства доступа инвалидов на креслах-колясках, стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство.</i></p> |                                       |
| 4.2 | К,О,С,Г,У | Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников.   | Приказ<br>№ 258-Д<br>от<br>02.09.2019 |
| 5   |           | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>  |                                       |

|     |           |  |                                     |
|-----|-----------|--|-------------------------------------|
| 5.1 | К,О,С,Г,У | <p><b>Санитарно-гигиеническое помещение</b><br/> <b>Раздельное мужское женское.</b><br/> <b>Кабина в общей уборной</b><br/> Входной узел не обозначен пиктограммой доступности для инвалидов.<br/> Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.<br/> Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.<br/> Ширина створки входной двери в свету - 0,79м.<br/> Проём прохода у кабины - 0,88м.<br/> Установлена раковина умывальника.<br/> Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.<br/> -В доступных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.<br/> Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.<br/> п.6.3.9 СП 59.13330.2016</p> <p><b>Кабина</b><br/> Ширина створки входной двери в свету - 0,61м.<br/> Направление открывания двери – наружу.<br/> Высота унитаза ниже нормы -0,40м.<br/> Отсутствует стационарный поручень возле унитаза.<br/> Расстояние между унитазом и стеной 0,2м.<br/> Отсутствуют крючок для костылей, тростей с тактильной пиктограммой.<br/> Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.<br/> - Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 2,2, в соответствии с п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> |                                     |
| 6   |           | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>   |                                     |
| 6.1 | К,О,С,Г,У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2   | <b>Приказ № 258-Д от 02.09.2019</b> |
| 6.2 | К,О,С,Г,У | На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет <a href="http://school582.ru/">http://school582.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах:<br>-контактная информация;<br>- о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);<br>- версия сайта для слабовидящих граждан<br>- информация о предоставлении услуг инвалидам;<br>-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов  |                                     |
| 6.3 | К,О,С,Г,У | <b>Приказом № № 258-Д от 02.09.2019г.</b><br>назначен ответственный сотрудник учреждения:<br>- <i>Заместитель директора по УВР Артёмовна Марина Николаевна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.   | <b>Приказ № 258-Д от 02.09.2019</b> |




| Дополнительные меры (при наличии) |                  |  |  |
|-----------------------------------|------------------|--|--|
| 7                                 |                  | <b>Зона: пути движения к Объекту</b>   |  |
| 7.1                               | <b>К,О,С,Г,У</b> | Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на <i>пр.Авиаконструкторов.-540м.</i><br><b>Общественный наземный транспорт:</b><br><i>Трамвай: №18, №47, №55</i><br><i>Маршрутное такси: К-14</i><br><b>Общественный подземный транспорт:</b><br><i>Станция метро «Комендантский проспект» -1,5км.</i> |  |
| 8                                 |                  | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>  |  |
| 8.1                               | <b>К,О</b>       | На территории прилегающей к учреждению имеется парковочное место для автотранспорта инвалидов.   |  |

Директор ГБОУ школа № 582  
Приморского района  
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи  
инвалидам «Прекрасный Мир»

 /Потапова Л.Л./  
\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



 /Никитин А.Г. /  
\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

